

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Координационного совета по охране труда**  
**муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан**

г. Белебей

«18» декабря 2020г.

Присутствовали:

Председатель  
Координационного  
совета:

- Гумеров Н.К., заместитель главы администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Секретарь  
Координационного  
совета:

- Асанова А.К., специалист по труду ГКУ Юго-западный межрайонный центр занятости населения Министерства семьи и труда РБ

Члены  
Координационного  
совета:

- Гумеров А.Р., главный инженер отдела сельского хозяйства администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан;

- Ишмурзин Р.Р., главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ;

- Гайфуллин Р.М., начальник отдела ГКУ Юго-западный межрайонный центр занятости населения Министерства семьи и труда РБ;

- Галаятдинова Г.А., заместитель начальника Белебеевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан;

- Варламова Л.В., специалист по охране труда МАУК «Центральная библиотека» городского поселения город Белебей МР Белебеевский район РБ;

- Шевчук А.Н., председатель территориального объединения организаций профсоюзов муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Приглашенные:

Травницкий А.В., директор ООО «Белебеевские городские электрические сети»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О причинах произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве и принятых мерах, направленных на предупреждение производственного травматизма работников в обществе с ограниченной ответственностью «Белебеевские городские электрические сети».

По вопросу повестки дня заслушали:

1. Травницкого А.В., директора ООО «Белебеевские городские электрические сети». Он проинформировал присутствующих об итогах проведенного расследования тяжелого несчастного случая, происшедшего 13 августа 2020 года в ООО «Белебеевские городские электрические сети», о причинах несчастного случая и принятых мерах, направленных на предупреждение производственного травматизма работников в организации.

Несчастный случай с тяжелым исходом с электромонтером по обслуживанию подстанций Миназетдиновым З.З. произошел 13.08.2020г. на территории водозабора «Усень-1» в РУ-10кВ ТП-125 в результате воздействия на работника электрической дуги. Согласно наряда-допуска № 147 от 13.08.2020 в ТП-125 необходимо было произвести текущий ремонт. В 08:40 часов 13.08.2020г. бригада прибыла к месту работ. Допускающий электромонтер оперативно-выездной бригады Швачко А.И. подготовил рабочие места в ТП-125 и совместно с ответственным руководителем работ Кунакбаевым В.А., производителем работ Гарифуллиным Э.Р. осмотрели подготовленные рабочие места. В 09:00 часов 13.08.2020г. допускающий электромонтер Швачко А.И. провел бригаде целевой инструктаж. После проведенного целевого инструктажа, все члены бригады расписались в наряде-допуске №147, и допускающий электромонтер ОВБ Швачко А.И. допустил бригаду к работе. Затем, целевой инструктаж провел ответственный руководитель работ Кунакбаев В.А. –производителю работ Гарифуллину Э.Р. и членам бригады. Электромонтер по обслуживанию трансформаторных подстанций Миназетдинов З.З. получил задание на

производство работ по обслуживанию ячеек в РУ-10 кВ с применением щетки-сметки, ветоши. Задание на выполнение каких-либо работ на шинном мосту Миназетдинову З.З. не выдавалось. В 09:10 часов электромонтер Миназетдинов З.З. приступил к работе, самовольно открыл дверь в ТП-125, взял лестницу и поднялся на крышу ячеек №№2,4,6. При проведении очистки сборных шин 10 кВ Ис.ш, находясь за установленными переносными заземляющими устройствами (ПЗ №20) попал под напряжение. В результате воздействия возникшей электрической дуги произошло возгорание синтетической футболки и толстовки, которые не были прикрыты расстегнутой курткой. Производитель работ Гарифуллин Э.Р., услышав характерный хлопок короткого замыкания со стороны РУ-10 кВ, побежал туда, где увидел Миназетдинова З.З. лежащего на ячейках РУ-10 кВ Ис.ш., на нем горела одежда. Он самостоятельно спуститься не мог, так как правая нога попала между шинами шинного моста. Общими усилиями потушили огонь и сняли Миназетдинова З.З. с ячеек Ис.ш и вынесли из РУ-10 кВ. Положили на землю. Вызвали скорую медицинскую помощь. Миназетдинов З.З. был в сознании и ясно отвечал на заданные вопросы, жаловался на боль в обожжённой правой руке и живота. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи обследовала Миназетдинова З.З. сделала ЭКГ, проверила давление сердца и наложила сухие повязки. Затем увезла в хирургический корпус ГБУЗ РБ «Белебеевская Центральная Районная Больница». Согласно заключению ГБУЗ РБ «Белебеевская Центральная Районная Больница» от 14.08.2020г. Миназетдинов З.З. 1983 г.р., получил термический ожог правого плеча, живота, спины 3-4 степени (около 30% от площади тела) Т29.3, Т31.3. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья, при несчастных случаях на производстве указанные повреждения относятся к категории «тяжелая». Комиссия установила причины, вызвавшие несчастный случай: необеспечении безопасных условий и охраны труда при выполнении организационных мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения при выдаче наряда-допуска, подготовке рабочего места и допуска к работе ответственными лицами за безопасное ведение работ в электроустановках, выразившееся в неотключении секционного разъединителя 2РВ; не выполнении организационных мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ в электроустановках, а именно: при временном уходе с рабочего места производителя работ и удалении члена бригады с рабочего места из РУ, не закрыты входные двери на замок; не обеспечил достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности; не обеспечение надлежащего функционирования системы управления охраной труда, в не идентификации опасности на конкретных рабочих местах, в том числе рабочем месте электромонтера по обслуживанию подстанций 3 разряда с учетом специфики его фактической деятельности (воздействие на работника электрической дуги); электромонтер допустил самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а именно приступил к выполнению работ без ответственного руководителя работ; неприменение работником средств индивидуальной защиты, выразившиеся вследствие необеспеченности ими работодателем. Пострадавшему при выполнении работ в действующих электроустановках не выдан комплект для защиты от термических рисков электрической дуги. Директор организации не обеспечил надлежащего функционирования системы управления охраной труда, не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты. Пострадавшему при выполнении работ в действующих электроустановках не выдан комплект для защиты от термических рисков электрической дуги. Пострадавший электромонтер Миназетдинов З.З. нарушил инструктивные указания, полученные при допуске к работе и во время работы, допустил самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а именно приступил к выполнению работ без ответственного руководителя работ. В ООО ««Белебеевские горэлектросети»» разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая: обстоятельства и причины несчастного случая изучены и доведены до всех работников предприятия. Материалы расследования несчастного случая проработаны с электротехническим персоналом всех структурных подразделений предприятия.

2. Гумерова Н.К., заместителя главы администрации МР Белебеевский район РБ, председателя координационного совета по охране труда. Он отметил, что основная причина травматизма – неудовлетворительная организация безопасной работы со стороны работодателей, отсутствие контроля за производимыми работами.

Заслушав информацию Травницкого А.В., директора ООО «Белебеевские городские электрические сети» решили:

1. Информацию о причинах произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве и принятых мерах, направленных на предупреждение производственного травматизма работников в ООО "Белебеевские городские электрические сети" принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителю организаций:

- провести анализ причин допущенных несчастных случаев на производстве и принять меры по совершенствованию системы управления охраной труда в целях создания безопасных условий труда работников;

- ввести систему общественного контроля за организацией безопасных условий труда на рабочих местах;

- принять меры по недопущению несчастных случаев на производстве;

- усилить контроль за соблюдением работниками требований безопасного выполнения работ, применением средств коллективной и индивидуальной защиты;

- провести внеплановые инструктажи с работниками по оказанию первой медицинской помощи;

- обеспечить выдачу направлений на предварительный медицинский осмотр вновь принимаемым работникам;

- обеспечить постоянный контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, за технической исправностью оборудования, за соблюдением работниками норм и правил охраны труда, Правил внутреннего трудового распорядка.


3. Проинформировать работодателей:

- о возможности использовать средства из Фонда социального страхования на предупредительные меры по охране труда и профилактике профессиональных заболеваний.

- об обязанности проведения специальной оценки условий труда и по ее результатам декларирования условий труда в Государственной инспекции труда, а также об ответственности за неисполнение.

Председатель Координационного совета

Секретарь Координационного совета



Н.К. Гумеров

А.К. Асанова